



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Iztapalapa

REPORTE DE ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO VACACIONAL 2025

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES


Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Iztapalapa



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx

- "ADECUACIONES EN EL DEPÓSITO DE BASURA"

Trabajos encaminados a mejorar el manejo de residuos en la unidad, mediante la adecuación del depósito temporal de basura, ubicado en la cabecera norte del predio de la UAMI, para facilitar la disposición y ordenamiento de los desechos.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx

- "HABILITADO DE AULAS HÍBRIDAS EN EDIFICIOS "C" y "P"

Como parte de los trabajos de las *Políticas Operativas de Inclusión, Equidad y No Discriminación de la UAM Iztapalapa*, se adecuarán 7 aulas de planta baja del edificio "C" y dos aulas del edificio "P", con equipamiento de sistemas multimedia, mobiliario, accesibilidad y mejora de las condiciones de confort para el servicio de la comunidad universitaria.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx

- "REMODELACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA CAFETERÍA EDIFICIO "M", (etapa 1)"

Proyecto dirigido a mejorar las condiciones de higiene y operación de las áreas de servicio de la cafetería de la unidad, mediante la adecuación, ampliación, vestibulación y ordenamiento del acceso, área de lockers, instalaciones sanitarias, depósito temporal de basura, ubicado en la cabecera norte del predio de la UAMI, para facilitar la disposición y ordenamiento de los desechos.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx

- "SUSTITUCIÓN DE DUELA DEL SALÓN DE DANZA Y TEATRO"

Trabajos de rehabilitación de la duela de encino, para mejorar las condiciones de seguridad, operación y servicio de este espacio de trabajo de la Coordinación de Extensión Universitaria.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx

- "MANTENIMIENTO A FACHADAS EDIFICIOS "B", "C" Y "R"

Trabajos de rehabilitación de marquesinas, canales pluviales, recubrimiento de columnas y traveses de concreto, para proteger la estructura del edificio, evitar filtraciones al interior y mejorar la imagen de la unidad.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía
 Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx




Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Iztapalapa

- MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS DE EDIFICIOS "B","C","E","Q" Y "W".

Trabajos de mantenimiento preventivo a impermeabilizante y bajadas pluviales, para mejorar las condiciones de seguridad, operación y servicio de este espacio de trabajo.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx

- "MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LOS EDIFICIOS B, C, D, E y H".

Trabajos de rehabilitación de núcleos sanitarios para mejorar el servicio y las condiciones de higiene y operación.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx

- "SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD ETAPA 1"

Trabajos de instalación de nueva canalización de la red hidráulica y de agua tratada de la unidad, en reemplazo de la red obsoleta de tubería de asbesto cemento.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx


- “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO SANDOVAL VALLARTA”

Remodelación del auditorio, aplicación de piso epóxico, renivelación de circulación y apertura de salida y rampa de emergencia, ordenamiento de instalaciones, instalación de plafon acustico y paneles en muros, rehabilitación de mobiliario.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx

- “SUSTITUCIÓN DE PLAFÓN EN ÁREAS COMÚNES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA DEL EDIFICIO “A”

Retiro de sistema de plafón reticular obsoleto en circulaciones de planta baja y primer nivel del edificio “A”, con el fin de evitar riesgos a la comunidad y mejorar la imagen de las instalaciones.



Coordinación de Recursos Materiales

Av. Ferrocarril de San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma 1ª. sección, Alcaldía Iztapalapa, CP 09310 Ciudad de México, Tel. 5804-4831 y 4832, crm.uami@xanum.uam.mx